

DP KARVINÁ DOLY I a DOUBRAVA: Měření hladiny podzemní vody (rok 2022)

OZNAČENÍ	TYP	hladina podzemní vody (m pod terénem)			
		IV-22	VI-22	VIII-22	IX-22
Db-5	vrť	majitel nezastižen		1.78	majitel nezastižen
DoV-1	vrť	0.75	0.96	1.30	0.78
DV-1	vrť	8.12	8.30	8.57	8.69
DV-2	vrť	1.53	1.54	2.27	1.39
IV-7	vrť	ucpaný, vyřazen			
KO-6/2	vrť	1.69	1.50	2.00	1.83
KPV-10	vrť	2.00	1.78	2.00	2.02
Pd-12	vrť	2.73	2.60	3.06	3.00
Pd-7	vrť	0.89	1.17	1.46	1.10
PHV-D1	vrť	2.04	1.69	2.35	2.39
Ps-8	vrť	4.08	3.76	4.10	3.80
Pv-7	vrť	1.62	2.57	3.14	3.01
S-279	studna	6.33	6.90	7.96	8.38
PV-2	vrť	2.88	2.67	2.80	2.58
KZS1	sonda	1.67	1.84	zničen, vyřazen	
VČDP	vodočet	0.86	0.73	0.85	0.76
VCKP4	vodočet	2.86	2.68	2.85	2.76