

Nivelace podél Darkovského potoka

místní komunikace parc.č. 1270/2 a 4174 , propustky na Darkovském potoce podél
místní komunikace parc.č. 2042/1 po vtok do řeky Olše

označení bodu	poznámka	Měření č.1			Měření č.2			Měření č.3			Měření č. 4			Měření č. 5		
		výchozí výška duben 2018	výška říjen 2018	rozdíl	výška duben 2019	rozdíl	rozdíl oproti výchozí výšce	výška říjen 2019	rozdíl	rozdíl oproti výchozí výšce	výška duben 2020	rozdíl	rozdíl oproti výchozí výšce			
		H ₀	H ₁	H ₁ - H ₀	H ₂	H ₂ - H ₁	H ₂ - H ₀	H ₃	H ₃ - H ₂	H ₃ - H ₀	H ₄	H ₄ - H ₃	H ₄ - H ₀			
výchozí body 17S (150) 18S (151) NZ č.44		233,950	233,947	-0,003	233,917	-0,030	-0,033	233,962	0,045	0,012	233,915	-0,047	-0,035			
		232,948	232,939	-0,009	232,912	-0,027	-0,036	232,946	0,034	-0,002	232,896	-0,050	-0,052			
		231,972	231,969	-0,003	231,964	-0,005	-0,008	231,969	0,005	-0,003	232,058	0,089	0,086			
měřené body - přímka P10	P10-1	231,452	231,444	-0,008	231,413	-0,031	-0,039	231,429	0,016	-0,023	231,379	-0,050	-0,073			
	P10-2	231,524	231,511	-0,013	231,478	-0,033	-0,046	231,495	0,017	-0,029	231,445	-0,050	-0,079			
	P10-3	231,330	231,314	-0,016	231,285	-0,029	-0,045	231,299	0,014	-0,031	231,249	-0,050	-0,081			
	P10-4	231,126	231,106	-0,020	231,076	-0,030	-0,050	231,090	0,014	-0,036	231,041	-0,049	-0,085			
	P10-5	231,654	231,631	-0,023	231,602	-0,029	-0,052	231,615	0,013	-0,039	231,566	-0,049	-0,088			
	P10-6	230,884	230,855	-0,029	230,823	-0,032	-0,061	230,839	0,016	-0,045	230,791	-0,048	-0,093			
	P10-7	230,732	230,697	-0,035	230,667	-0,030	-0,065	230,682	0,015	-0,050	230,633	-0,049	-0,099			
	P10-8	230,524	230,485	-0,039	230,458	-0,027	-0,066	230,470	0,012	-0,054	230,423	-0,047	-0,101			
	P10-9*	230,264	230,227	-0,037	230,201	-0,026	-0,063	230,214	0,013	-0,050	poškozeno					
	P10-9.1										230,198					
	P10-10	230,024	229,987	-0,037	229,959	-0,028	-0,065	229,975	0,016	-0,049	229,928	-0,047	-0,096			
	P10-11*	229,588	229,553	-0,035	229,525	-0,028	-0,063	229,541	0,016	-0,047	poškozeno					
	P10-11.1										229,650					
	P10-12	229,549	229,517	-0,032	229,491	-0,026	-0,058	229,506	0,015	-0,043	poškozeno					
	P10-12.1										229,567					
	P10-13	229,438	229,411	-0,027	229,383	-0,028	-0,055	229,401	0,018	-0,037	poškozeno					
	P10-13.1										229,633					
	P10-14	229,542	229,522	-0,020	229,495	-0,027	-0,047	229,513	0,018	-0,029	229,467	-0,046	-0,075			
	P10-15	229,157	229,140	-0,017	229,112	-0,028	-0,045	229,134	0,022	-0,023	229,087	-0,047	-0,070			
	P10-16	229,262	229,249	-0,013	229,223	-0,026	-0,039	229,243	0,020	-0,019	229,197	-0,046	-0,065			
	P10-17	228,004	227,997	-0,007	227,970	-0,027	-0,034	227,994	0,024	-0,010	227,949	-0,045	-0,055			
	P10-18	plastový mezník v trávě									230,758					
P10-19	plastový mezník v trávě									230,381						
P10-20	plastový mezník v trávě									230,386						
P10-21	nastřelovací hřeb v asfaltu									230,472						
P10-22	nastřelovací hřeb v asfaltu									230,397						

	označení bodu	poznámka	Měření č.6			Měření č.7			Měření č.8			Měření č.9			
			výška říjen 2020	rozdíl	rozdíl oproti výchozí výšce	výška duben 2021	rozdíl	rozdíl oproti výchozí výšce	výška říjen 2021	rozdíl	rozdíl oproti výchozí výšce	výška duben 2022	rozdíl	rozdíl oproti výchozí výšce	
			H ₅	H ₅ - H ₄	H ₅ - H ₀	H ₆	H ₆ - H ₅	H ₆ - H ₀	H ₇	H ₇ - H ₆	H ₇ - H ₀	H ₈	H ₈ - H ₇	H ₈ - H ₀	
výchozí body	17S (150)		233,884	-0,031	-0,066	233,893	-0,009	-0,057	233,877	-0,016	-0,073	233,870	-0,007	-0,080	
	18S (151)		232,868	-0,028	-0,080	232,877	-0,009	-0,071	232,865	-0,012	-0,083	232,860	-0,005	-0,088	
	NZ č.44		231,891	-0,167	-0,081	231,899	-0,008	-0,073	231,892	-0,007	-0,080	231,889	-0,003	-0,083	
měřené body - přírůstek P10	P10-1*	nastřelovací hřeb v asfaltu	zničen												
	P10-1.1	nastřelovací hřeb v asfaltu	231,393	-	-	231,401	0,008	0,008	231,386	-0,015	-0,007	231,379	-0,007	-0,014	
	P10-2	nastřelovací hřeb v asfaltu	231,415	-0,030	-0,109	231,420	0,005	-0,104	231,403	-0,017	-0,121	231,395	-0,008	-0,129	
	P10-3	nastřelovací hřeb v asfaltu	231,219	-0,030	-0,111	231,224	0,005	-0,106	231,207	-0,017	-0,123	231,199	-0,008	-0,131	
	P10-4	nastřelovací hřeb v asfaltu	231,011	-0,030	-0,115	231,012	0,001	-0,114	230,995	-0,017	-0,131	230,987	-0,008	-0,139	
	P10-5	nastřelovací hřeb v asfaltu	231,534	-0,032	-0,120	231,530	-0,004	-0,124	231,515	-0,016	-0,139	231,508	-0,007	-0,146	
	P10-6	nastřelovací hřeb v asfaltu	230,759	-0,032	-0,125	230,746	-0,013	-0,138	230,728	-0,017	-0,156	230,720	-0,008	-0,164	
	P10-7	nastřelovací hřeb v asfaltu	230,603	-0,030	-0,129	230,581	-0,022	-0,151	230,563	-0,018	-0,169	230,554	-0,009	-0,178	
	P10-8	nastřelovací hřeb v asfaltu	230,393	-0,030	-0,131	230,372	-0,021	-0,152	230,353	-0,018	-0,171	230,344	-0,009	-0,180	
	P10-9*	nastřelovací hřeb na propustku													
	P10-9.1	nastřelovací hřeb v asfaltu	230,167	-0,031	-0,031	230,151	-0,016	-0,047	230,134	-0,017	-0,064	230,126	-0,008	-0,072	
	P10-10*	nastřelovací hřeb na propustku	zničen												
	P10-10.1	nastřelovací hřeb v asfaltu	230,159	-	-	230,142	-0,017	-0,017	230,128	-0,014	-0,031	230,121	-0,007	-0,038	
	P10-11*	nastřelovací hřeb na propustku													
	P10-11.1	nastřelovací hřeb v asfaltu	229,616	-0,034	-0,034	229,603	-0,013	-0,047	229,589	-0,014	-0,061	229,582	-0,007	-0,068	
	P10-12	nastřelovací hřeb na propustku													
	P10-12.1	nastřelovací hřeb v asfaltu	229,534	-0,033	-0,033	229,523	-0,011	-0,044	229,508	-0,015	-0,059	229,501	-0,007	-0,066	
	P10-13	nastřelovací hřeb na propustku													
	P10-13.1	nastřelovací hřeb v asfaltu	229,602	-0,031	-0,031	229,593	-0,009	-0,040	229,580	-0,013	-0,053	229,574	-0,006	-0,059	
	P10-14	nastřelovací hřeb na propustku	229,438	-0,029	-0,104	229,436	-0,002	-0,106	229,422	-0,014	-0,120	229,415	-0,007	-0,127	
	P10-15*	nastřelovací hřeb na propustku	zničen												
	P10-15.1	nastřelovací hřeb v asfaltu	229,353	-	-	229,356	0,003	0,003	229,343	-0,013	-0,010	229,337	-0,006	-0,016	
P10-16*	nastřelovací hřeb na propustku	zničen													
P10.16.1	nastřelovací hřeb v asfaltu	229,534	-	-	229,544	0,010	0,010	229,531	-0,013	-0,003	229,525	-0,006	-0,009		
P10-17	nastřelovací hřeb na propustku	227,924	-0,025	-0,080	227,934	0,010	-0,070	227,926	-0,008	-0,078	227,921	-0,005	-0,083		
P10-18	plastový mezník v trávě	230,707	-0,051	-0,051	230,712	0,005	-0,046	230,697	-0,015	-0,061	230,690	-0,007	-0,068		
P10-19	plastový mezník v trávě	230,355	-0,026	-0,026	230,357	0,002	-0,024	230,344	-0,014	-0,037	230,338	-0,006	-0,043		
P10-20*	plastový mezník v trávě	zničen													
P10-20.1*	plastový mezník v trávě	230,615			neměřen			230,609		-0,006	230,604	-0,005	-0,011		
P10-20.2	plastový mezník v trávě				230,364			230,350	-0,014	-0,014	230,344	-0,006	-0,020		
P10-21	nastřelovací hřeb v asfaltu	230,442	-0,030	-0,030	230,440	-0,002	-0,032	230,422	-0,018	-0,050	230,415	-0,007	-0,057		
P10-22	nastřelovací hřeb v asfaltu	230,369	-0,028	-0,028	230,366	-0,003	-0,031	230,351	-0,015	-0,046	230,344	-0,007	-0,053		

*Body poškozené zemědělskou nebo stavební technikou

Zaměření a výpočty provedl:

Ing. Pavel Makovec